

ADLERWERKE

VORM. HEINRICH KLEYER · AKTIENGESELLSCHAFT



ADLERWERKE ⑩ FRANKFURT AM MAIN 9 - POSTSCHLISSFACH 9600

Ruf: Ortsverkehr 30251 Fernverkehr 30041
Drahtwort: ADLERWERKE Frankfurtmain
Fernschreiber 04 1209

Firma
Hermann Fuchs
Fahrzeuge
Marktbreit am Main
=====
Pfarrgasse 112

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Nachricht vom	Unsere Zeichen	Hausruf Nr.	Frankfurt am Main Kleyerstraße 17
	10.12.1953		KVK 218225	260	16. 12. 1953

Betrifft: ADLER-Motorräder M 200 und M 250

Sehr geehrter Herr Fuchs!

Bei einem Aussetzen des einen Zylinders hat es sich in vielen Fällen bewährt, den rechten Stehbolzen der Vergaserbefestigung mit einer feinen Bohrung zu versehen. Wir übermitteln Ihnen beigeschlossen einen solchen Stehbolzen mit der Empfehlung, in dem vorliegenden Falle damit einen Versuch zu machen. Nach erfolgtem Einbau wollen Sie den Motor auf Betriebstemperatur bringen und den Leerlauf, welcher sich durch den Einbau des durchbohrten Stehbolzens verändert hat, neu einregulieren.

Der Ordnung halber möchten wir allerdings darauf aufmerksam machen, daß bei der Anwendung der vorgesehenen Maßnahmen eine gewisse Vorsicht am Platze ist, insofern, als erst überprüft werden muß, ob der rechte Zylinder nach Einbau des Stehbolzens nun nicht ein zu mageres Gemisch erhält und als Folge davon zu heiß wird. Sollte dies der Fall sein, muß selbstverständlich die Bohrung durch Zuckpfen etwas verkleinert werden.


In jedem Falle ist es notwendig, den Kunden darauf aufmerksam zu machen daß die Maschine so lange mit Vorsicht - Hand an der Kupplung - heranzunehmen ist, solange sie zehn Minuten Vollgas nicht einwandfrei durchsteht.

Außerdem ist es angebracht, die Lichtzündanlage durch den nächsten anerkannten Boschdienst prüfen zu lassen.

Wir hoffen, daß nach Durchführung dieser Arbeiten die Maschinen wieder zur vollen Zufriedenheit der Kunden laufen, und begrüßen Sie

hochachtungsvoll
ADLERWERKE vorm. HEINRICH KLEYER
Aktiengesellschaft


ppa Weiss


i.A. Müller

Vorstand: Ernst Hagemeier, Vorsitzter · Dr. Emil Feß · Hermann Friedrich · Edgar Haverbeck · Hugo Lückel Vorsitzter des Aufsichtsrates: Carl Goetz

Landeszentralbank-Girokonto 4/84 Frankfurt am Main · Rhein-Main Bank 110037 Frankfurt am Main · Frankfurter Bank 574 Frankfurt am Main
Postscheck-Konto 446 Frankfurt am Main